

全省地级以上城市集中式饮用水源地监测月报

(2020年12月)

全省共设置地级以上城市集中式生活饮用水水源地监测点47个，除丽江黑龙潭(已调整为备用水源地，本月未供水)、昆明柴河水库(水位下降，无法正常供水及监测)2个监测点不具备监测条件外，普洱大箐河水库、迪庆龙潭河源头2个点位未监测，德宏芒市城区备用水源地由芒究水库调整为清塘河水库，芒究水库今后不再监测。本月开展监测的43个集中式生活饮用水水源地水质监测点中，43个饮用水源取水点符合地表水Ⅲ类标准，满足饮用水要求。按集中式饮用水水源地补充项目标准限值评价，42个取水点达标，香格里拉桑那水库锰超标0.46倍。水质达标率为97.7%，较上月下降2.3个百分点。

表1 2020年12月饮用水源地水质类别情况

| 水质类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 | 劣V类 |
|----------|------|------|------|-----|----|-----|
| 水源取水点(个) | 10 | 28 | 5 | - | - | - |
| 比例(%) | 23.3 | 65.1 | 11.6 | - | - | - |

表2 2020年12月全省地级以上城市饮用水源地监测结果

| 序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水源地性质 | 断面水质 | | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
|----|------|---------|-------|------|------|-----------|-------|
| | | | | 本期 | 上期 | | |
| 1 | 昆明市 | 云龙水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 2 | 昆明市 | 大河水库 | 湖库 | II类 | III类 | / | |
| 3 | 昆明市 | 宝象河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 4 | 昆明市 | 松华坝水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 5 | 昆明市 | 柴河水库 | 湖库 | / | / | / | 停用 |
| 6 | 昆明市 | 清水海饮水工程 | 湖库 | I类 | II类 | / | |
| 7 | 昆明市 | 自卫村水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | 本月未取水 |
| 8 | 曲靖市 | 水城水库 | 湖库 | I类 | I类 | / | |
| 9 | 曲靖市 | 潇湘水库 | 湖库 | III类 | III类 | / | |
| 10 | 曲靖市 | 独木水库 | 湖库 | I类 | II类 | / | 备用水源 |
| 11 | 曲靖市 | 西河水库 | 湖库 | III类 | III类 | / | |
| 12 | 玉溪市 | 东风水库 | 湖库 | III类 | II类 | / | |

| 序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水源地性质 | 断面水质 | | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
|----|-------|--------|-------|------|------|------------|-----------|
| | | | | 本期 | 上期 | | |
| 13 | 玉溪市 | 飞井海水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 14 | 保山市 | 北庙水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 15 | 保山市 | 龙泉门 | 河流 | II类 | II类 | / | |
| 16 | 保山市 | 龙王塘 | 河流 | I类 | I类 | / | |
| 17 | 昭通市 | 渔洞水库 | 湖库 | I类 | II类 | / | |
| 18 | 丽江市 | 三束河 | 河流 | I类 | I类 | / | |
| 19 | 丽江市 | 清溪水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 20 | 丽江市 | 黑龙潭 | 湖库 | / | / | / | 停用 |
| 21 | 普洱市 | 信房水库 | 湖库 | II类 | I类 | / | |
| 22 | 普洱市 | 大箐河水库 | 湖库 | / | I类 | / | 未监测 |
| 23 | 普洱市 | 木乃河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 24 | 普洱市 | 洗马河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 25 | 普洱市 | 箐门口水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 26 | 普洱市 | 纳贺水库 | 湖库 | II类 | I类 | / | 未取水 |
| 27 | 临沧市 | 中山水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 28 | 临沧市 | 铁厂河水库 | 湖库 | II类 | III类 | / | |
| 29 | 楚雄州 | 九龙甸水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 30 | 楚雄州 | 团山水库 | 湖库 | III类 | III类 | / | |
| 31 | 楚雄州 | 西静河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | 本月未从该水库取水 |
| 32 | 红河州 | 五里冲水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 33 | 文山州 | 布都河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 34 | 文山州 | 暮底河水库 | 湖库 | II类 | I类 | / | |
| 35 | 西双版纳州 | 澜沧江 | 河流 | I类 | II类 | / | |
| 36 | 大理州 | 洱海一水厂 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 37 | 大理州 | 洱海三水厂 | 湖库 | II类 | III类 | / | |
| 38 | 大理州 | 洱海二水厂 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 39 | 大理州 | 洱海六水厂 | 湖库 | II类 | III类 | / | |
| 40 | 大理州 | 洱海凤仪水厂 | 湖库 | II类 | III类 | / | 暂时停用 |
| 41 | 大理州 | 鸡舌箐五水厂 | 河流 | I类 | I类 | / | |
| 42 | 德宏州 | 勐板河水库 | 湖库 | II类 | II类 | / | |
| 43 | 德宏州 | 清塘河水库 | 湖库 | III类 | / | / | |
| 44 | 怒江州 | 玛布河 | 河流 | I类 | II类 | / | |
| 45 | 怒江州 | 赖茂河 | 河流 | I类 | II类 | / | |
| 46 | 迪庆州 | 桑那水库 | 湖库 | II类 | I类 | 锰(超标)0.460 | |
| 47 | 迪庆州 | 龙潭河源头 | 河流 | / | II类 | / | 未监测 |